

■車両状態チェックシート

日付 2021/6/4

BF Ref.No番号	メーカー	車種	車台番号	車両価格 (税抜)
	FUSO	FIGHTER MIGNON	FH217C-503886	

	確認箇所	評価	詳細	
機関系	エンジン	良		
	ミッション	良		
	アイドリング状態	良		
	黒煙	無		
	白煙	無		
	異音	無		
	オイル漏れ	無		
電装系	エアコン (温冷)	良		
	スイッチ類	良		
	サンルーフ		無し	
	電動ミラー	悪	不動	
	オーディオ	良		
	バックカメラ	有		
	モニター前		無し	
	モニター後ろ		無し	
	幌可動可否			
メーター	交換有無	無		
	チェックランプ	無		
内装系	シート	悪	破れ有	
	天張り	良	汚れ小	
	ダッシュボード	良		
	ハンドル	良		
サイズ (トラック・リフトアップ車など)				
	長さ			
	幅			
	高さ			

	確認箇所	評価	詳細
外装	キズ	有	
	凹み	有	
	飛び石	無	
足回り	ブレーキ	良	
	サビ	有	
	腐食	無	
	異音	無	
下廻り	サビ	有	
	腐食	無	
	オイル漏れ	無	
タイヤ	タイヤ溝	前	OK
		後	OK
	ノーマルorスタッドレス	良	スタッドレス
	スベアタイヤ有無	無	
スベアキー	鍵本数	0	
アクセサリ	バンク修理キット		
修復歴	※ありの場合 箇所		
EV車限定			
充電機	有無		
その他			